

REPORTE INTERRUPCIONES 04.07.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 04.07.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

Fecha : San Juan de Miraflores, 05 de julio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 04.07.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 04.07.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 04.07.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 04.07.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

- Se registró una interrupción parcial en el SER Cajatambo - Ambar el día 03.07.20 debido a la apertura del seccionamiento de la LP troncal en la localidad de Ambar, por causas desconocidas; la inspección y reposición del servicio se programó para horas de la mañana del 04.07.20, se repone el servicio eléctrico en dos etapas de acuerdo a lo indicado en los ítems 01 y 02 del Anexo 02.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Huaura – Sayán (Sector Humaya PMI 641), debido a falla en el alimentador AD-02 en el sector de COELVISAC, se coordinó con personal técnico de COELVISAC y se queda atento a la reposición del servicio.
- Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a 1,802 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra parcialmente restringido en el SER Huaura – Sayán (Sector Humaya) al cierre del 04.07.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,299	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 04.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CAJATAMBO - AMBAR	03/07/2020	20:24:00	04/07/2020	05:50:00	9.43	4696	274	PROPIO	NO_PROG_F_ALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	PSECC AMBAR	N	APERTURA DE DEL SECCIONAMIENTO PSEC AMBAR DE LA LP TRAMO AMBAR-LAS MINAS, FASE S. LUEGO DE INSPECCION SE REPONE INICIALMENTE EL TRAMO AMBAR - ARCATA
02	CAJATAMBO - AMBAR	03/07/2020	20:24:00	04/07/2020	06:40:00	10.27	4696	320	PROPIO	NO_PROG_F_ALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	PSECC ARCATA	N	APERTURA DE DEL SECCIONAMIENTO PSEC AMBAR DE LA LP TRAMO AMBAR-LAS MINAS, FASE S. LUEGO DE INSPECCION SE REPONE FINALMENTE EL TRAMO ARCATA - MINAS
03	HUaura - SAYAN	04/07/2020	17:04:00				1841	1208	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	PMI-641	N	SALE DE SERVICIO EL PMI-641 (SECTOR HUMAYA), FALLA EN LAS INSTALACIONES DE COELVISAC (CERCA DE LA ZONA DE PIEDRA GACHA, FASE T CONDUCTOR CAIDO CON UN VANO DE 300 METROS).
TOTAL AFECTADOS							1,802							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 04.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CAJATAMBO - AMBAR	03/07/2020	20:24:00	04/07/2020	05:50:00	9.43	COCHAHUAIN CHUPAN CHIRIPAMPA EL OLIVAR CHIWITAMA HUACAN NUNE SONSA HUANCOY CAPITANA ACOCOTO AYNACA ARCATA	AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR COCHAMARCA COCHAMARCA	HUARA HUARA HUARA HUARA HUARA HUARA HUARA HUARA HUARA HUARA HUARA OYON OYON	LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA	APERTURA DE DEL SECCIONAMIENTO PSEC AMBAR DE LA LP TRAMO AMBAR-LAS MINAS, FASE S. LUEGO DE INSPECCION SE REPONE INICIALMENTE EL TRAMO AMBAR - ARCATA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CAJATAMBO - AMBAR	03/07/2020	20:24:00	04/07/2020	06:40:00	10.27	JAIVA HUALLAMAJAN MONGUETE PEÑICO LA EMPEDRADA MINAS	HUAURA COCHAMARCA HUAURA HUAURA HUAURA SUPE	HUAURA OYON HUAURA HUAURA HUAURA BARRANCA	LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA	APERTURA DE DEL SECCIONAMIENTO PSEC AMBAR DE LA LP TRAMO AMBAR-LAS MINAS, FASE S. LUEGO DE INSPECCION SE REPONE FINALMENTE EL TRAMO ARCATA - MINAS

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	HUAURA - SAYAN	04/07/2020	17:04:00				CALDERA BALCONCILLO VILCAHUAURA ACARAY PAMPA FUERA SAN JORGE SAN JOSE DE RONTOY SANTA JUANA ALCANTARILLA SARAPE DESAGRAVIO SANTA ROSALIA	HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA SANTA MARIA	HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA	LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA	SALE DE SERVICIO EL PMI-641 (SECTOR HUMAYA), FALLA EN LAS INSTALACIONES DE COELVISAC (CERCA DE LA ZONA DE PIEDRA GACHA, FASE T CONDUCTOR CAIDO CON UN VANO DE 300 METROS).