

REPORTE INTERRUPCIONES 09.06.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Asunto : Informe de interrupciones del día 09.06.20
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 10 de junio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 09.06.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 09.06.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 09.06.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 09.06.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

- Se registró una interrupción parcial en el SER Huaura - Sayán, sector Leoncio Prado (PMI 911), debido a falla provocada por bajo aislamiento producido por llovizna. Luego de la inspección se repuso el servicio eléctrico.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Purmacana Barranca, sector Purmacana Supe (PMI 950), debido a falla de seccionador cut – out de GCZ. Luego del mantenimiento correctivo por parte de GCZ y coordinaciones, se repuso el servicio eléctrico.
- Se registró la salida de servicio en la Derivación LP San Antonio por descargas atmosféricas que ocasionó interrupciones parciales en los SERs Coracora I y II así como a Coracora SER. Luego del mantenimiento correctivo se repuso el servicio eléctrico.
- Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a 1,583 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 08.06.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,299	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 09.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUAURA - SAYAN	09/06/2020	08:13:00	09/06/2020	11:34:00	3.35	1841	294	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	BAJO NIVEL DE AISLAMIENTO (AISLADOR ROTO / TENSIÓN INADECUADA)	PMI-911	N	FUSIBLE FUNDIDO EN UNA FASE EN EL PMI 911, SE EFECTUO LA INSPECCION DE LA LINEA PRIMARIA, POSIBLE FALLA CAUSADA POR LLOVIZNA OCASIONANDO BAJO AISLAMIENTO.
02	PURMACANA - BARRANCA	09/06/2020	16:38:00	09/06/2020	18:53:00	2.25	2398	1027	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	PMI 950	N	SINIESTRO DEL CUT-OT DE LA FASE T, OCASIONA APERTURA DEL RECLOSER EN PMI-950, EL EQUIPO DAÑADO ES DE LA SET RIO SECO EL CUAL PERTENECE A GCZ, LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPUSO EL SERVICIO.
03	CORACORA I Y II	09/06/2020	15:40:00	09/06/2020	16:36:00	0.93	8331	118	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV SAN ANTONIO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS
04	CORACORA SER	09/06/2020	15:40:00	09/06/2020	16:36:00	0.93	529	144	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV SAN ANTONIO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 7 LOCALIDADES AFECTADAS
TOTAL AFECTADOS						1,583								

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 09.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUAURA - SAYAN	09/06/2020	08:13:00	09/06/2020	11:34:00	3.35	CAPIA	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	FUSIBLE FUNDIDO EN UNA FASE EN EL PMI 911, SE EFECTUO LA INSPECCION DE LA LINEA PRIMARIA, POSIBLE FALLA CAUSADA POR LLOVIZNA OCASIONANDO BAJO AISLAMIENTO.
							HUAMBOY	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							PARAN	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							LURICACA	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							PICHUPAMPA ALTO	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							QUINTAY	SAYAN	HUAURA	LIMA	
							TRES MONTONES	SAYAN	HUAURA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	PURMACANA - BARRANCA	09/06/2020	16:38:00	09/06/2020	18:53:00	2.25	ANGELES	SUPE	BARRANCA	LIMA	SINIESTRO DEL CUT-OT DE LA FASE T, OCASIONA APERTURA DEL RECLOSER EN PMI-950, EL EQUIPO DAÑADO ES DE LA SET RIO SECO EL CUAL PERTENECE A GCZ, LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPUSO EL SERVICIO.
							ANTA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							CIUDAD DEL AGRO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LA MERCED ALTA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LATERAL	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LUIS NEGREIROS	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							V.MERCEDES	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							MICHAELA BASTIDAS	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							NAZARET	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							PAMPA BONITA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							PAN DE AZÚCAR	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							RIO SECO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							ROSARIO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							SANTA MARTHA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							SANTO DOMINGO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							SANTO DOMINGO ALTO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							TAITALAINA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							VIRGEN DEL ROSARIO ALTO	SUPE	BARRANCA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CORACORA I Y II	09/06/2020	15:40:00	09/06/2020	16:36:00	0.93	PACHACHACA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PALLCCA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CCALACCAPCHA	OYOLO	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							SORANI	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA SER	09/06/2020	15:40:00	09/06/2020	16:36:00	0.93	SAN ANTONIO	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 7 LOCALIDADES AFECTADAS.