

## REPORTE INTERRUPCIONES 28.05.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos  
Asunto : Informe de interrupciones del día 28.05.20  
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM  
Fecha : San Juan de Miraflores, 29 de mayo del 2020

---

### **1. OBJETIVO**

Indicar las interrupciones ocurridas el día 28.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

### **2. ALCANCES**

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 28.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

### **3. ACCIONES EFECTUADAS PARA EL PRONTO RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS**

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

### **4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 28.05.20**

- Se tiene registrado una interrupción parcial en el SER Canta desde el día 27.05.20, en la Línea Primaria derivación San José, se despejó la falla y se repuso el servicio.
- Se tiene registrado una interrupción parcial desde el día 27.05.20 en el SER Huarochirí en el tramo de la Línea Primaria La Perla – Pulacama, debido a

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

caída de conductor, luego del mantenimiento correctivo se repuso el servicio.

- Se registró una interrupción parcial en el SER Huaura – Sayan, originado en las redes de ENEL, que fue solucionado y se repuso el servicio.
- Se registró una interrupción total en el SER Canta, originado en las redes de ENEL, se repuso el servicio por etapas, según indica el Anexo 02.
- Se presentó la caída de conductor que originó interrupciones parciales en los SER Coracora I y II, Coracora IV y Quicacha, según indica el Anexo 02.
- Las interrupciones afectaron a 6,355 clientes.

## 5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- Al cierre de la fecha 28.05.20 se encuentra el servicio al 100% en todos los sistemas eléctricos.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

## ANEXO N°01

### SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
2	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
3	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
4	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
5	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
6	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
7	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
8	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
9	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
14	CANTA	1948	93.68	Aislado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
17	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
19	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
20	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
21	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
22	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
23	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
24	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
25	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
26	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
27	CARAL	524	29.88	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
<b>TOTAL CLIENTES</b>		<b>60,225</b>	<b>3,756.65</b>	

**ANEXO N°02**  
**INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 28.05.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUAROCHIRI	27/05/2020	11:45:00	28/05/2020	13:05:00	25.33	6814	140	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV. PULACAMA	N	APERTURA DE SECCIONAMIENTO EN DERV. PULACAMA DEBIDO A CAIDA DE CONDUCTOR ENTRE LAS ESTRUCTURAS N 13 Y 14 DE LA LÍNEA PRIMARIA LA PERLA-PULACAMA.
02	CANTA	27/05/2020	19:15:00	28/05/2020	07:25:00	12.17	1948	212	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	FUERTES VIENTOS	DERV. SAN JOSÉ	N	APERTURA EN EL SECCIONAMIENTO DE LA DERV. SAN JOSÉ, DEBIDO A FUERTES VIENTOS.
03	HUAURA - SAYAN	28/05/2020	09:51:00	28/05/2020	11:30:00	1.65	1841	1208	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	PMI-641	N	SALE DE SERVICIO EL PMI-641 (SECTOR HUMAYA), POR FALLA EN LAS REDES DE ENEL.
04	PURMACANA - BARRANCA	28/05/2020	13:05:00	28/05/2020	14:15:00	3.00	2398	1027	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	BAJO NIVEL DE AISLAMIENTO (AISLADOR ROTO / TENSIÓN INADECUADA)	PMI 950	N	BAJO AISLAMIENTO EN S.E. N° 01 DE LA LOCALIDAD DE VILLA LOS ANGELES OCASIÓN SALIDA DE SERVICIO DEL RECLOSER EN PMI 950, SE HALLÓ FUSIBLE FUNDIDO EN LA SED, LUEGO DE LA LIMPIEZA DE AISLADORES DE EQUIPOS SE REPUSO EL SERVICIO.
05	CANTA	28/05/2020	19:58:00	28/05/2020	20:08:00	0.17	1948	480	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	CH CANTA	N	INTERRUPCIÓN DE SERVICIO CH CANTA (ENEL), ENERGIZA PRIMERO EL SECTOR ARAHUAY
06	CANTA	28/05/2020	19:58:00	28/05/2020	20:21:00	0.38	1948	1468	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	CH CANTA	N	INTERRUPCIÓN DE SERVICIO CH CANTA (ENEL), ENERGIZA SECTOR SUMBILCA, SECTOR VISCAS, SECTOR ACOCHACA.
07	CORACORA I Y II	28/05/2020	18:52:00	28/05/2020	20:02:00	1.17	8331	251	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV TARCO-ACHANIZO	N	SE APERTURA EL RECLOSER LP E001 DERIVACIÓN TARCO ACHANIZO (2027) POR CAÍDA DE CONDUCTOR EN LA LP TARCO QUICACHA CHÁPARRA, APROX. E-6, 5 LOCALIDADES AFECTADAS
08	CORACORA IV	28/05/2020	18:52:00	28/05/2020	20:02:00	1.17	187	2	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV TARCO-ACHANIZO	N	SE APERTURA EL RECLOSER LP E001 DERIVACIÓN TARCO ACHANIZO (2027) POR CAÍDA DE CONDUCTOR EN LA LP TARCO QUICACHA CHÁPARRA, APROX. E-6, 1 LOCALIDAD AFECTADA
09	QUICACHA	28/05/2020	18:52:00	28/05/2020	20:02:00	1.17	1567	1567	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV TARCO-ACHANIZO	N	SE APERTURA EL RECLOSER LP E001 DERIVACIÓN TARCO ACHANIZO (2027) POR CAÍDA DE CONDUCTOR EN LA LP TARCO QUICACHA CHÁPARRA, APROX. E-6, 18 LOCALIDADES AFECTADAS.

### ANEXO N°03

#### LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 28.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUAROCHIRI	27/05/2020	11:45:00	28/05/2020	13:05:00	25.33	SANTA CRUZ DE PULACAMA	MARIATANA	HUAROCHIRI	LIMA	APERTURA DE SECCIONAMIENTO EN DERV. PULACAMA DEBIDO A CAIDA DE CONDUCTOR ENTRE LAS ESTRUCTURAS N 13 Y 14 DE LA LINEA PRIMARIA LA PERLA-PULACAMA.
							SANTA CRUZ DE CHICHACARA	MARIATANA	HUAROCHIRI	LIMA	
							SANTA ROSA DE CAPUTISH	MARIATANA	HUAROCHIRI	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CANTA	27/05/2020	19:15:00	28/05/2020	07:25:00	12.17	VISCAS - BELLAVISTAS	LACHAQUI	CANTA	LIMA	APERTURA EN EL SECCIONAMIENTO DE LA DERV. SAN JOSÉ, DEBIDO A FUERTES VIENTOS.
							SAN LORENZO	LACHAQUI	CANTA	LIMA	
							PAMPACOCHA	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	HUAURA - SAYAN	28/05/2020	09:51:00	28/05/2020	11:30:00	1.65	CALDERA	HUAURA	HUAURA	LIMA	SALE DE SERVICIO EL PMI-641 (SECTOR HUMAYA), POR FALLA EN LAS REDES DE ENEL.
							BALCONCILLO	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							VILCAHUAURA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							ACARAY	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							PAMPA FUERA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SAN JORGE	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SAN JOSE DE RONTOY	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SANTA JUANA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							ALCANTARILLA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SARAPE	HUAURA	HUAURA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	PURMACANA - BARRANCA	28/05/2020	13:05:00	28/05/2020	14:15:00	3.00	ANGELES	SUPE	BARRANCA	LIMA	BAJO AISLAMIENTO EN S.E. N° 01 DE LA LOCALIDAD DE VILLA LOS ANGELES OCASIONÓ SALIDA DE SERVICIO DEL RECLOSER EN PMI 950, SE HALLÓ FUSIBLE FUNDIDO EN LA SED, LUEGO DE LA LIMPIEZA DE AISLADORES DE EQUIPOS SE REPUSO EL SERVICIO.
							ANTA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							CIUDAD DEL AGRO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LA MERCED ALTA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LATERAL	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LUIS NEGREIROS	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							V.MERCEDES	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							MICHAELA BASTIDAS	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							NAZARET	SUPE	BARRANCA	LIMA	

PAMPA BONITA	SUPE	BARRANCA	LIMA
PAN DE AZÚCAR	SUPE	BARRANCA	LIMA
RIO SECO	SUPE	BARRANCA	LIMA
ROSARIO	SUPE	BARRANCA	LIMA
SANTA MARTHA	SUPE	BARRANCA	LIMA
SANTO DOMINGO	SUPE	BARRANCA	LIMA
SANTO DOMINGO ALTO	SUPE	BARRANCA	LIMA
TAITALAINA	SUPE	BARRANCA	LIMA
VIRGEN DEL ROSARIO ALTO	SUPE	BARRANCA	LIMA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CANTA	28/05/2020	19:58:00	28/05/2020	20:08:00	0.17	ARAHUAY	ARAHUAY	CANTA	LIMA	INTERRUPCIÓN DE SERVICIO CH CANTA (ENEL), ENERGIZA PRIMERO EL SECTOR ARAHUAY
							COLLO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							SHIMAY	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							ARCHO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							LICAHUASI	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							QUISO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							OROBEL	HUAROS	CANTA	LIMA	
							HUARHUAR	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	LIMA	
							ANTAMAZA	ARAHUAY	CANTA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	CANTA	28/05/2020	19:58:00	28/05/2020	20:21:00	0.38	MARCO	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	INTERRUPCIÓN DE SERVICIO CH CANTA (ENEL), ENERGIZA SECTOR SUMBILCA, SECTOR VISCAS, SECTOR ACOCHACA.
							PURUCHUCO	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	
							QUIPAN	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	
							SEÑOR ACOCHACA	HUAROS	CANTA	LIMA	
							HUACOS	HUAROS	CANTA	LIMA	
							VISCAS - BELLAVISTAS	LACHAQUI	CANTA	LIMA	
							SAN LORENZO	LACHAQUI	CANTA	LIMA	
							PAMPACOCHA	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	LIMA	
							PACAYBAMBA	AUCALLAMA	HUARAL	LIMA	
							SUMBILCA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							HUANDARO	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							RAUMA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							VIRCOPAMPA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							CUCAPUNCO	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							CAPIA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							LLANCAY	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
07	CORACORA I Y II	28/05/2020	18:52:00	28/05/2020	20:02:00	1.17	TARCO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSER LP E001 DERIVACIÓN TARCO ACHANIZO (2027) POR CAÍDA DE CONDUCTOR EN LA LP TARCO QUICACHA CHÁPARRA, APROX. E-6, 5 LOCALIDADES AFECTADAS
							TONCO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							MARAYCASA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TAMBO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
08	CORACORA IV	28/05/2020	18:52:00	28/05/2020	20:02:00	1.17	RACCALLANI	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSER LP E001 DERIVACIÓN TARCO ACHANIZO (2027) POR CAÍDA DE CONDUCTOR EN LA LP TARCO QUICACHA CHÁPARRA, APROX. E-6, 1 LOCALIDAD AFECTADA.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
09	QUICACHA	28/05/2020	18:52:00	28/05/2020	20:02:00	1.17	SIFUENTES	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL RECLOSER LP E001 DERIVACIÓN TARCO ACHANIZO (2027) POR CAÍDA DE CONDUCTOR EN LA LP TARCO QUICACHA CHÁPARRA, APROX. E-6, 18 LOCALIDADES AFECTADAS.
							TANCO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							MOLINO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TIRUQUE	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							ANIMAS	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA VICTORIA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							SOLARES	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							4 HORAS	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							ALTO CARAMBA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							CARAMBA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							HUANCARACHE	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TIERRAS BLANCAS	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							QUICACHA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							CHAPARRA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	