

REPORTE INTERRUPCIONES 29.06.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Asunto : Informe de interrupciones del día 29.06.20
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 30 de junio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 29.06.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 29.06.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 29.06.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 29.06.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se registró una interrupción parcial en el SER Purmacana, debido a apertura de recloser 20 kV y del recloser de 10 kV de la SET Rio seco de GCZ, por

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

falla en SET Río Seco. Se coordinó con GCZ para la reposición del servicio eléctrico.

- Se registró una interrupción parcial en el SER Barranca, debido a apertura de recloser en PMI 980 debido a sobrecarga de la CH Roncador de GCZ. Se coordinó con GCZ para la reposición del servicio eléctrico.
- La interrupción de suministro eléctrico afectó a 1,952 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Las fallas ocurrieron por causas de terceros (empresa generadora).
- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 29.06.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,299	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 29.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	PURMACANA - BARRANCA	29/06/2020	12:20:00	29/06/2020	13:45:00	1.42	2398	1027	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	PMI 950	N	APERTURA DE RECLOSER DE 20 KV Y RECLOSER DE 10 KV EN LA SET RIO SECO DE GCZ, POSIBLE PUNTO CALIENTE EN LA SET RÍO SECO.
02	PURMACANA - BARRANCA	29/06/2020	22:26:00	29/06/2020	23:32:00	1.10	2398	925	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	PMI 980	N	APERTURA DE RECLOSER EN PMI 980 OCASIONADO POR SOBRECARGA DE LA CH RONCADOR DE GCZ.
TOTAL AFECTADOS							1,952							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 29.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	PURMACANA - BARRANCA	29/06/2020	12:20:00	29/06/2020	13:45:00	1.42	ANGELES ANTA CIUDAD DEL AGRO LA MERCED ALTA LATERAL LUIS NEGREIROS V.MERCEDES MICAELA BASTIDAS NAZARET PAMPA BONITA PAN DE AZÚCAR RIO SECO ROSARIO SANTA MARTHA SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO ALTO TAITALAINA VIRGEN DEL ROSARIO ALTO	SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE SUPE	BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA	LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA	APERTURA DE RECLOSER DE 20 KV Y RECLOSER DE 10 KV EN LA SET RÍO SECO DE GCZ, POSIBLE PUNTO CALIENTE EN LA SET RÍO SECO.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	PURMACANA - BARRANCA	29/06/2020	22:26:00	29/06/2020	23:32:00	1.10	VINTO BAJO VINTO ALTO VISTA ALEGRE PAMPA SAN ALEJO RANRAIRCA RONCADOR LAS HUERTAS ARAYA GRANDE HUERTO MAYORCA SANTA VICTORIA ARAYA CHICA	BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA	BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA BARRANCA	LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA	APERTURA DE RECLOSER EN PMI 980 OCASIONADO POR SOBRECARGA DE LA CH RONCADOR DE GCZ.