

REPORTE INTERRUPCIONES 04.08.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 04.08.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 05 de agosto del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 04.08.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 04.08.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 04.08.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 04.08.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se registró una interrupción parcial en el SER Huaura - Sayán (Sector Leoncio Prado - PMI 911) debido a falla en el alimentador AD-04 (en el tramo de ENEL), que provocó la salida de servicio de todo el alimentador AD-04 desde la SET Andahuasi; luego de las inspecciones del personal técnico de ENEL, se ingresó por tramos hasta la reposición del servicio.
- Se registró una interrupción total en el SER Ihuarí (PMI 1449) debido a falla en el alimentador AD-04 (en el tramo de ENEL), que provocó la salida de servicio de todo el alimentador AD-04 desde la SET Andahuasi; luego de las inspecciones del personal técnico de ENEL, se ingresó por tramos hasta la reposición del servicio.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Coracora I y II (Derv. Lacaya) debido a caída de conductor de la fase T.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Coracora I y II (Derv. Lacaya) debido a la apertura de las fases R y S para la realización del mantenimiento correctivo por caída de conductor (fase T); luego del mantenimiento se repuso el servicio.
- Las interrupciones en el suministro eléctrico afectaron a 1,843 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en todos los sistemas eléctricos de ADINELSA al cierre del 04.08.20.

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	566	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	CAJATAMBO - AMBAR	4696	222.16	Aislado
6	HUMAY	1093	74.99	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
9	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
10	HUAROCHIRI	6825	326.49	Interconectado
11	QUINCHES	2722	129.32	Interconectado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2493	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2313	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1065	64.64	Interconectado
17	HONGOS	2294	191.86	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
19	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
20	ASQUIPATA	331	23.40	Interconectado
21	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
24	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
25	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
26	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
27	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	508	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,384	3,756.65	

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 04.08.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUAURA - SAYAN	04/08/2020	06:03:00	04/08/2020	09:02:00	2.98	1898	417	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	RECLOSER AD-04	N	FALLA EN REDES DE ENEL SACA DE SERVICIO AL ALIMENTADOR AD-04, SALIENDO DE SERVICIO EL PMI-911 (SECTOR LEONCIO PRADO), ENEL INSPECCIONA SUS LINEAS Y SOLICITA REPOSICION DEL SERVICIO, INGRESANDO POR TRAMOS.
02	IHUARI	04/08/2020	06:03:00	04/08/2020	09:24:00	3.35	1065	1065	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	RECLOSER AD-04	N	FALLA EN REDES DE ENEL SACA DE SERVICIO AL ALIMENTADOR AD-04, SALIENDO DE SERVICIO EL PMI-1449 (SER IHUARI), ENEL INSPECCIONA SUS LINEAS Y SOLICITA REPOSICION DEL SERVICIO, INGRESANDO POR TRAMOS.
03	CORACORA I Y II	04/08/2020	07:49:00	04/08/2020	13:06:00	5.28	8331	97	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV. LACAYA	N	SALIDA DE SERVICIO DERIV. LACAYA FASE T POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE E-2 A E-3.
04	CORACORA I Y II	04/08/2020	10:18:00	04/08/2020	13:06:00	2.80	8331	264	PROPIO	NO_PROG_OPERACION	CORTE DE EMERGENCIA (NO INCLUIDOS EN PM Y PE)	DERV. LACAYA	N	CORTE DE SERVICIO DERIV. LACAYA DE LAS FASES R Y S PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN FASE T POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE E-2 A E-3.
TOTAL AFECTADOS						1843								

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 04.08.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUAURA - SAYAN	04/08/2020	06:03:00	04/08/2020	09:02:00	2.98	CAPIA	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	FALLA EN REDES DE ENEL SACA DE SERVICIO AL ALIMENTADOR AD-04, SALIENDO DE SERVICIO EL PMI-911 (SECTOR LEONCIO PRADO), ENEL INSPECCIONA SUS LINEAS Y SOLICITA REPOSICION DEL SERVICIO, INGRESANDO POR TRAMOS.
							HUAMBOY	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							PARAN	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							LURICACA	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							PICHUPAMPA ALTO	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							QUINTAY	SAYAN	HUAURA	LIMA	
							TRES MONTONES	SAYAN	HUAURA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	IHUARI	04/08/2020	06:03:00	04/08/2020	09:24:00	3.35	CASA VIEJA	SAYAN	HUAURA	LIMA	FALLA EN REDES DE ENEL SACA DE SERVICIO AL ALIMENTADOR AD-04, SALIENDO DE SERVICIO EL PMI-1449 (SER IHUARI), ENEL INSPECCIONA SUS LINEAS Y SOLICITA REPOSICION DEL SERVICIO, INGRESANDO POR TRAMOS.
							CUCHUCHIN	SAYAN	HUAURA	LIMA	
							REPARTICIÓN	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							CAMPO LIBRE	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							ACOTAMA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							AÑAMPAY- BUENA VISTA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							HUAYCHO	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							IHUARI	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							OTEC	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							HUACHINGA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							LAMBLAN	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							ÑAUPAY	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							QUINQUERA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							QUISPIHUAY	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							HUARACNIC	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							YUNGUY	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							MATARA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							OYANCACA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							HUATAYA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							VILCAS	IHUARI	HUARAL	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CORACORA I Y II	04/08/2020	07:49:00	04/08/2020	13:06:00	5.28	HUAYLLASCA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	SALIDA DE SERVICIO DERIV. LACAYA FASE T POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE E-2 A E-3.
							SAN ANTONIO	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							CHACARAY	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA I Y II	04/08/2020	10:18:00	04/08/2020	13:06:00	2.80	COLLAHUACHO-PUYUSCA	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	CORTE DE SERVICIO DERIV. LACAYA DE LAS FASES R Y S PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN FASE T POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE E-2 A E-3.
							LACAYA-PUYUSCA	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CHAICHA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							PUCHICA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	