

REPORTE INTERRUPCIONES 09.05.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 09.05.20
Referencia : Decreto Supremo N° 097-2020-PCM.
Fecha : San Juan de Miraflores, 10 de mayo del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 09.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM y ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 097-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 09.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 09.05.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 09.05.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se tiene registrada una interrupción parcial debido a falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi desde el día 28.03.20 debido a descargas atmosféricas que a la fecha no ha sido despejada, se ha realizado las coordinaciones con el contratista que se encargará de la reparación del

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

equipamiento deteriorado por las descargas atmosféricas, y se ha coordinado con la Minera Ares para las facilidades de ingreso al campamento minero.

- Se tiene registrada una interrupción parcial en el SER Cajatambo – Ambar, debido a acercamiento de ramas de árboles a la línea primaria por efecto del viento, la interrupción ya fue superada.
- Se tiene registrada una interrupción total en el SER Charape, debido a interrupción programada externa (Electro Oriente) la interrupción ya fue superada, dentro del plazo programado.
- Se tiene registrada una interrupción parcial en el SER Canta (Recloser de Huamantanga) que sacó de servicio a los sectores: Sumbilca, Viscas, Acochaca.
- Las interrupciones afectaron a 2,222 clientes.

5. CONCLUSIONES

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- Las interrupciones fueron superados a excepción de la interrupción del sector Tolconi del SER Chuquibamba se encuentra sin suministro eléctrico, el personal técnico se encuentra realizando las actividades correctivas haciendo las coordinaciones respectivas para el restablecimiento del servicio eléctrico.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
2	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
3	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
4	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
5	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
6	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
7	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
8	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
9	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
14	CANTA	1977	93.68	Aislado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
17	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
19	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
20	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
21	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
22	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
23	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
24	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
25	YAUYOS - LUNAHUANA	3793	217.18	Interconectado
26	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
27	CARAL	524	29.88	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,271	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 09.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				580	241	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	TOLCONI	N	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO AVERIADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
02	CHARAPE	09/05/2020	06:00:00	09/05/2020	09:20:00	3.33	501	501	OTRAS_EMPRESAS	PROGR_MNTT_O	POR MANTENIMIENTO		N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÍNEA PRIMARIA CAMBIO DE POSTE Y ESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE PANCHIA POR PARTE DE ELORSA
03	CAJATAMBO - AMBAR	09/05/2020	13:05:00	09/05/2020	15:15:00	2.17	4694	29	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CONTACTO DE RED CON ÁRBOL	DERV HUANCAR	N	SALIDA DE SERVICIO EN DERV HUANCAR POR CONTACTO DE RAMAS CON EL CONDUCTOR ENTRE LAS ESTRUCTURAS CJ-P001137 Y CJ-E00105, SIN SERVICIO 05 LOCALIDADES.
04	CANTA	09/05/2020	17:20:00	10/05/2020	06:21:00	13.02	1948	1451	PROPIO	NO_PROG_FALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	DERV HUAMANTANGA	N	RECLOSER HUAMANTANGA CON FUSIBLE FUNDIDO FASE (R) .POR PERTURBACIONES EN EL ALIMENTADOR, SECTOR SUMBILCA, SECTOR VISCAS, SECTOR ACOCHACA FUERA DE SERVICIO.
TOTAL AFECTADOS							2,222							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 09.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE DE SERVICIO TODO EL SECTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO.
							CHECOTÁÑA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							TOLCONI	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							HUAYTAPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CHARAPE	09/05/2020	06:00:00	09/05/2020	09:20:00	3.33	GUAYABAL	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÍNEA PRIMARIA CAMBIO DE POSTE Y ESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE PANCHIA POR PARTE DE ELORSA.
							CHARAPE	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	
							PALLA-PEÑA	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	
							PANCHIA	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CAJATAMBO - AMBAR	09/05/2020	13:05:00	09/05/2020	15:15:00	2.17	HUANCAR	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	SALIDA DE SERVICIO EN DERV HUANCAR POR CONTACTO DE RAMAS CON EL CONDUCTOR ENTRE LAS ESTRUCTURAS CJ-P001137 Y CJ-E00105, SIN SERVICIO 05 LOCALIDADES.
							HUANCAR NUEVO	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							MANCALPA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							CHIRINHURA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							QUIÑAC	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CANTA	09/05/2020	17:20:00	10/05/2020	06:21:00	13.02	MARCO	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	RECLOSER HUAMANTANGA CON FUSIBLE FUNDIDO FASE (R) .POR PERTURBACIONES EN EL ALIMENTADOR, SECTOR SUMBILCA, SECTOR VISCAS, SECTOR ACOCHACA FUERA DE SERVICIO.
							PURUCHUCO	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	
							QUIPAN	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	
							SEÑOR ACOCHACA	HUAROS	CANTA	LIMA	
							HUACOS	HUAROS	CANTA	LIMA	
							VISCAS - BELLAVISTAS	LACHAQUI	CANTA	LIMA	
							SAN LORENZO	LACHAQUI	CANTA	LIMA	
							PAMPACOCHA	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	LIMA	
							PACAYBAMBA	AUCALLAMA	HUARAL	LIMA	
							SUMBILCA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							HUANDARO	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							RAUMA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							VIRCOPAMPA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	

						CUCAPUNCO	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
						CAPIA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
						LLANCAY	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	