

REPORTE INTERRUPCIONES 10.07.2020

Para : Ing. Luder Henry Riofrio Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 10.07.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 11 de julio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 10.07.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 10.07.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 10.07.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 10.07.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

- Se registró una interrupción parcial en el SER Acarí – Chala, produciéndose la apertura del Recloser de Pullo, debido a caída de Conductor entre las estructuras E-30 a la E-31 de la LP troncal Pullo - Relave, quedando sin servicio once localidades del Sector Relave, luego del mantenimiento correctivo se repone el servicio.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Cajatambo - Ambar (seccionamiento Antacocha fase S de la LP Caya – Ambar), debido a sobrecarga en las redes de MT, se repone el servicio habiendo concluido la hora punta.
- Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a 3,131 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en los sistemas eléctricos de ADINELSA, al cierre del 10.07.20.

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,299	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 10.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCION	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	ACARI CHALA	10/07/2020	06:25:00	10/07/2020	13:19:00	6.90	4567	2513	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECLOSER PULLO	N	APERTURA DEL RECLOSER EN DERV PULLO (2013), POR CAIDA DE CONDUCTOR ENTRE LA E-30 A LA E-31 DE LA LP TRONCALPULLO-RELAVE, SIN SERVICIO LAS LOCALIDADES DEL SECTOR RELAVE (11 LOCALIDADES AFECTADAS). PERSONAL TÉCNICO REALIZA LA INSPECCION DE LA LINEA, EFECTUA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPONE EL SERVICIO.
02	CAJATAMBO - AMBAR	10/07/2020	19:12:00	10/07/2020	21:12:00	2.00	4696	618	PROPIO	NO_PROG_FALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	SECC ANTACOCHA	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA FASE S EN EL SECCIONAMIENTO ANTACOCHA (EJE AMBAR) DEBIDO A SOBRECARGA, AFECTA A 20 LOCALIDADES, SE REPONE SERVICIO PASADO LA HORA PUNTA.
TOTAL AFECTADOS								3,131						

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 10.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	ACARI CHALA	10/07/2020	06:25:00	10/07/2020	13:19:00	6.90	MALCO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	APERTURA DEL RECLOSER EN DERV PULLO (2013), POR CAIDA DE CONDUCTOR ENTRE LA E-30 A LA E-31 DE LA LP TRONCALPULLO-RELAVE, SIN SERVICIO LAS LOCALIDADES DEL SECTOR RELAVE (11 LOCALIDADES AFECTADAS). PERSONAL TÉCNICO REALIZA LA INSPECCION DE LA LINEA, EFECTUA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPONE EL SERVICIO.
							HUANUHUANU	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							MOLLEHUACA	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA ESPAÑOLITA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							EL POZO	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							SAN JUAN DEL POZO	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA PAMPA	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							TOCOTA	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							CHAIPI	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANCARIRI	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
RELAVE	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO								

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CAJATAMBO - AMBAR	10/07/2020	19:12:00	10/07/2020	21:12:00	2.00	COCHAHUAIN	AMBAR	HUAURA	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA FASE S EN EL SECCIONAMIENTO ANTACOCCHA (EJE AMBAR) DEBIDO A SOBRECARGA, AFECTA A 20 LOCALIDADES, SE REPONE SERVICIO PASADO LA HORA PUNTA.
							CHUPAN	AMBAR	HUAURA	LIMA	
							CHIRIPAMPA	AMBAR	HUAURA	LIMA	
							EL OLIVAR	AMBAR	HUAURA	LIMA	
							CHIWITAMA	AMBAR	HUAURA	LIMA	
							HUACAN	AMBAR	HUAURA	LIMA	
							NUNE	AMBAR	HUAURA	LIMA	
							SONSA	AMBAR	HUAURA	LIMA	
							HUANCOY	AMBAR	HUAURA	LIMA	
							CAPITANA ALTO	AMBAR	HUAURA	LIMA	
							CAPITANA BAJO	AMBAR	HUAURA	LIMA	
							ACOCOTO	AMBAR	HUAURA	LIMA	
							AYNACA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							ARCATA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							JAIVA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							HUALLAMAJAN	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							MONGUETE	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							PEÑICO	HUAURA	HUAURA	LIMA	
LA EMPEDRADA	HUAURA	HUAURA	LIMA								
MINAS	SUPE	BARRANCA	LIMA								