

REPORTE INTERRUPCIONES 14.08.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrío Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 14.08.20

Referencia : Decreto Supremo N° 139-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 15 de agosto del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 14.08.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, además establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

Mediante el Decreto Supremo N° 139-2020-PCM de fecha 12.08.20, se modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, decretándose entre otras cosas cuarentena focalizada en ciertas regiones del país y retornando la inmovilización social obligatoria los días domingos.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 14.08.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 14.08.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 14.08.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se registró la interrupción parcial en los SERs Coracora I y II, Acarí – Chala, Coracora SER, Coracora IV e interrupción total en el SER Quicacha por apertura del recloser del circuito 2 de la SET Coracora, debido a caída de conductor en la Deriv. a Huacachipa. Luego de las inspecciones se fue restituyendo el servicio eléctrico por etapas de acuerdo a los cuadros de Anexo N°03.
- Con la interrupción de suministro eléctrico resultaron afectados 8,167 clientes.

5. CONCLUSIONES

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en los sistemas eléctricos de ADINELSA al cierre del 14.08.20.

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	566	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	CAJATAMBO - AMBAR	4696	222.16	Aislado
6	HUMAY	1093	74.99	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
9	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
10	HUAROCHIRI	6825	326.49	Interconectado
11	QUINCHES	2722	129.32	Interconectado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2493	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2313	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1065	64.64	Interconectado
17	HONGOS	2294	191.86	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
19	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
20	ASQUIPATA	331	23.40	Interconectado
21	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
24	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
25	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
26	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
27	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	508	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,384	3,756.65	

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 14.08.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	ACARI CHALA	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	4567	2562	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECL. CKTO-II	NO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (11 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA.
02	AYACUCHO SUR	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	748	4	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECL. CKTO-II	NO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (01 LOCALIDAD AFECTADA), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA
03	CORACORA I Y II	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	8331	2263	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECL. CKTO-II	NO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (28 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA
04	CORACORA IV	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	187	34	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECL. CKTO-II	NO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (08 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA
05	CORACORA SER	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	529	22	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECL. CKTO-II	NO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (02 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA
06	QUICACHA	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	1556	1556	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECL. CKTO-II	NO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (18 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA
07	CORACORA I Y II	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	10:13:00	1.95	8331	1228	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECL. CKTO-II	NO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (24 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA, QUEDANDO AISLADO LA DERIV. CAHUACHO POR FALLA.

08	CORACORA I Y II	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	11:30:00	3.23	8331	477	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECL. CKTO-II	NO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (08 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA LA DERIV. CAHUACHO, SE AÍSLA LA DERIV. HUACACHIPA-CCECHCCA FASE S POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE LA E-12 A E-13.
09	CORACORA I Y II	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	13:45:00	5.48	8331	15	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECL. CKTO-II	NO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (01 LOCALIDAD AFECTADA), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA LA DERIV. CAHUACHO, SE AÍSLA LA DERIV. HUACACHIPA-CCECHCCA FASE S POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE LA E-12 A E-13 Y SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
10	CORACORA IV	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	13:45:00	5.48	187	6	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECL. CKTO-II	NO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (01 LOCALIDAD AFECTADA), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA LA DERIV. CAHUACHO, SE AÍSLA LA DERIV. HUACACHIPA-CCECHCCA FASE S POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE LA E-12 A E-13 Y SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
TOTAL AFECTADOS								8,167						

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 14.08.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	ACARI CHALA	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	MALCO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (11 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA.
							HUANUHUANU	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							MOLLEHUACA	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA ESPAÑOLITA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							EL POZO	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							SAN JUAN DEL POZO	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA PAMPA	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							TOCOTA	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							CHAIPI	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANCARIRI	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							RELAVE	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	AYACUCHO SUR	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	CCEÑUANI	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (01 LOCALIDAD AFECTADA), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CORACORA I Y II	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	ILCOCOCHA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (28 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA
							HUACCEPAMPA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							VIZCACHANE	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUALLHUA	SAN JAVIER DE ALPABAMBA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							MUCHAPAMPA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							NIÑO SALVADOR	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SARAMARCA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							OTOCOCHA	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							BELLAVISTA	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CHUMPI	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							ACOS	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PINAHUA	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							ANTALLANI	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CHENQUENE	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CHUSI	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PARARANI	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							MANZANAYOC	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

OCCOSUYO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
SACSARA	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
PULLO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
CARHUANILLA	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO
PISCIGRANJA	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO
TARCO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
TONCO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA
MARAYCASA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA
TAMBO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA
UNTUCO	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO
YURACHUASI	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA IV	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	UCHCHALLI	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (08 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA
							CCOLPANCUCHO	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							MATUYOCC	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CHILLHUANE	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							RACCALLANI	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							AMPL. UNTUCO	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							KIRAUPAMPA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							AMPLIAC. HUACEPAMPA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CORACORA SER	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	VISCAHANE	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (02 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA
							TUCSA	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	QUICACHA	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	08:48:00	0.53	SIFUENTES	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (18 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA SECCIONAMIENTO DE YURACCHUASI, QUEDANDO PENDIENTE NORMALIZAR EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA.
							TANCO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							MOLINO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TIRUQUE	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							ANIMAS	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA VICTORIA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							SOLARES	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							4 HORAS	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							ALTO CARAMBA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							CARAMBA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	

							HUANCARACHE	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA
							TIERRAS BLANCAS	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA
							QUICACHA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA
							LA BODEGA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA
							ARASQUI	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA
							ACHANIZO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA
							PAMPAHUARA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA
							CHAPARRA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
07	CORACORA I Y II	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	10:13:00	1.95	NAOQUIPA	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (24 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA HASTA EL SERVICIO LP TRONCAL C-2 YURACHUASI HACIA PAUSA, QUEDANDO AISLADO LA DERIV. CAHUACHO POR FALLA.

							AULLA	PARARCA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							QUILCATA -SARA SARA	SARA SARA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							ACOQUIPA-SARA SARA	SARA SARA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
08	CORACORA I Y II	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	11:30:00	3.23	CAHUACHO	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (08 LOCALIDADES AFECTADAS), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA LA DERIV. CAHUACHO, SE AÍSLA LA DERIV. HUACACHIPA-CCECHCCA FASE S POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE LA E-12 A E-13.
							AIROCA	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	
							SONDOR	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	
							PAUCARAY	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	
							CALERA ALTA	PUYUSCA	PARINACOCHA S	AYACUCHO	
							CAYARACC	PUYUSCA	PARINACOCHA S	AYACUCHO	
							SALLA SALLA-PUYUSCA	PUYUSCA	PARINACOCHA S	AYACUCHO	
							CALERA-PUYUSCA	PUYUSCA	PARINACOCHA S	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
09	CORACORA I Y II	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	13:45:00	5.48	HUACACHIPA-PUYUSCA	PUYUSCA	PARINACOCHA S	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (01 LOCALIDAD AFECTADA), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA LA DERIV. CAHUACHO, SE AÍSLA LA DERIV. HUACACHIPA-CCECHCCA FASE S POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE LA E-12 A E-13 Y SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
10	CORACORA I Y II	14/08/2020	08:16:00	14/08/2020	13:45:00	5.48	CCECHCCA	PUYUSCA	PARINACOCHA S	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSER CKTO 2 (2000), POR CAIDA DE CONDUCTOR EN LA DERIV. A HUACACHIPA (01 LOCALIDAD AFECTADA), LUEGO DE INSPECCIÓN SE ENERGIZA LA DERIV. CAHUACHO, SE AÍSLA LA DERIV. HUACACHIPA-CCECHCCA FASE S POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE LA E-12 A E-13 Y SE REALIZA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO.