

REPORTE INTERRUPCIONES 19.06.2020

Para : Ing. Luder Henry Riofrio Cevallos
Asunto : Informe de interrupciones del día 19.06.20
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 20 de junio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 19.06.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 19.06.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 19.06.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 19.06.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se registró una interrupción parcial el día 18.06.20 en el Castrovirreyna – Huaytará debido a la caída de estructura en la zona de Electro dunas, que

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

afectó las zonas de Tambo, Capillas, Chocorvos. El personal de Electrodonas luego de realizar su mantenimiento correctivo, repusieron el servicio al 100%.

- La interrupción de suministro eléctrico afectó a 511 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% al cierre del 19.06.20.

ANEXO N°01
SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,299	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 19.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCION	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	18/06/2020	21:01:00	19/06/2020	13:00:00	15.98	1949	511	OTRAS EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	OTROS	N	SALIDA DE SERVICIO DE LAS REDES DE ELECTRODUNAS POR POSIBLE CAÍDA DE POSTE EN LAS REDES DE ELECTRODUNAS, AFECTANDO LAS ZONAS TAMBO, CAPILLAS, CHOCORVOS.
TOTAL AFECTADOS								511						

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 19.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	18/06/2020	21:01:00	19/06/2020	13:00:00	15.98	TRANCA	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	SALIDA DE SERVICIO DE LAS REDES DE ELECTRODUNAS POR CAÍDA DE POSTE EN LAS REDES DE ELECTRODUNAS, AFECTANDO LAS ZONAS ZONA TAMBO, CAPILLAS, CHOCORVOS.
							RETAMAYOC	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							LUCAS	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							TRANCA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							CHUCCHURUMI	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							SECTOR NARANJAL	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							SANTA ROSA DE ACORA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							SAN LUIS DE OLAYA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							SANTA ROSA DE LA MEJORADA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							SAN JOSE DE CUQUIA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							ANDAYMARCA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							CHALLACA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							LUCMAYO	SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							MIRAFLORES	SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							PAMPAHUASI	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							SAN MIGUEL DE PARCO	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							CCOÑOCO	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							TINQUICOCHA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							CASA BLANCA	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							SUMACC PAMPA	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							CHECHEUA	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							PACALI	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							TANTARCANCHA	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							PUYE	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							TINCCO	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							CCAICO	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							PAMPAHUASI SE N° 1 Y 2	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
ELVIRAJOCC	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA								
CANTO CORRAL	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA								
TACCRA	TAMBO	HUAYTARA	HUANCAVELICA								

