

REPORTE INTERRUPCIONES 22.03.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 22.03.20
Referencia : INFORME N° 027-2020-GT 16.03.20
Fecha : San Juan de Miraflores, 23 de marzo del 2020

1. OBJETIVO

Señalar las interrupciones ocurridas el día 22.03.20, en los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Estado de Emergencia a nivel nacional.

2. ALCANCES

Salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del 22.03.20. En **Anexo N°01** se muestra los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORÍA DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales importantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos críticos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades pueden tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA.

4. DE LAS INTERRUPCIONES DEL 22.03.20

Las salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA se encuentran listadas en el **Anexo N°02** del cual se tiene lo siguiente:

- Se tuvieron cuatro interrupciones no programadas en los sistemas eléctricos.
- Cuatro sistemas eléctricos fueron afectados por interrupciones.
- Del día 22.03.20 se contabilizaron cuatro interrupciones ocasionados por fenómenos atmosféricos (descargas atmosféricas).
- Se afectaron a 367 clientes.

5. CONCLUSIONES

- Las cuatro interrupciones que afectaron a los sistemas eléctricos fueron afectados por descargas eléctricas.
- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Los sistemas eléctricos se encuentran en servicio al 100%.
- Se repuso servicio en la localidad de Pucapuquio SER Chacas San Luis.

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

Nº	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	SANTA LEONOR	3539	194.46	Aislado
2	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
3	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUAROCHIRI	6666	326.49	Interconectado
6	CANTA	1977	93.68	Aislado
7	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
8	QUINCHES	2693	129.32	Interconectado
9	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
10	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
11	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
14	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
15	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
16	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
18	YAUYOS - LUNAHUANA	3762	217.18	Interconectado
19	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
20	PASCO RURAL (HUACHON)	748	48.27	Interconectado
21	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
22	PAMPA CONCON TOPARÁ	2349	70.86	Interconectado
23	CARAL	524	29.88	Interconectado
24	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
25	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
27	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
32	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
33	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
34	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60022	3756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 22.03.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHACAS - SAN LUIS	18/03/2020	13:20:00	22/03/2020	14:35:00	97.25	770	4	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	Descargas atmosféricas	SED PUCAPUQUIO	N0	PARARRAYO Y TRANSFORMADOR DE 5 KVA QUEMADOS EN LOCALIDAD DE PUCAPUQUIO, SE REALIZÓ CAMBIO DE PARARRAYOS Y TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACIÓN.
02	CORACORA I Y II	22/03/2020	16:00:00	22/03/2020	16:56:00	0.93	8331	94	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	Descargas atmosféricas	DERV SAN ANTONIO	N0	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, 4 LOCALIDADES AFECTADAS
03	CORACORA SER	22/03/2020	16:00:00	22/03/2020	16:56:00	0.93	529	140	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	Descargas atmosféricas	DERV SAN ANTONIO	N0	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, 8 LOCALIDADES AFECTADAS
04	AYACUCHO SUR	22/03/2020	15:45:00	22/03/2020	16:20:00	0.58	748	129	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	Descargas atmosféricas	DERV HUAYLLANI	N0	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI DEBIDO DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, 03 LOCALIDADES AFECTADAS
TOTAL AFECTADOS						367								

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 22.03.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHACAS - SAN LUIS	18/03/2020	13:20:00	22/03/2020	14:35:00	97.25	PUCAPUQUIO	YAUYA	CARLOS FERMÍN FITZCARRALD	ANCASH	PARARRAYO Y TRANSFORMADOR DE 5 KVA QUEMADOS EN LOCALIDAD DE PUCAPUQUIO, SE REALIZÓ CAMBIO DE PARARRAYOS Y TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACIÓN.
02	CORACORA I Y II	22/03/2020	16:00:00	22/03/2020	16:56:00	0.93	PACHACHACA PALLCCA CCALACCAPCHA SORANI	CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA OYOLO CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS PARINACOCHAS PAUCAR DEL SARASARA PARINACOCHAS	AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FASE R, 4 LOCALIDADES AFECTADAS
03	CORACORA SER	22/03/2020	16:00:00	22/03/2020	16:56:00	0.93	SAN ANTONIO PILLPINTO PALLANCATA SANTA ROSA SAN GABRIEL CERA FLORIDA HUANACMARCA SAURICAY	CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS	AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FASE R, 8 LOCALIDADES AFECTADAS

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	AYACUCHO SUR	22/03/2020	15:45:00	22/03/2020	16:20:00	0.58	HURAYHUMA HUAYCOHUASI RUPASCCAHUASI	CORACORA CORACORA CORACORA	PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS	AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI DEBIDO DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, 03 LOCALIDADES AFECTADAS



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por ADINELSA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la lectura del código QR o el siguiente enlace:
<http://tramite.adinelsa.com.pe/consulta/dlFile?var=t8F8wnaAgn21vr7RYFGeh2qfZ1Fino93x3F6XXG0qlL63fHSvhKPWmw%3D%3D>