

REPORTE INTERRUPCIONES 23.06.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Asunto : Informe de interrupciones del día 23.06.20
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 24 de junio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 23.06.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 23.06.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 23.06.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 23.06.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se registró una interrupción parcial en el SER Ihuarí desde el día 22.06.20, debido a caída de conductor en la zona Lamblan, en un vano grande de

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

aprox. 1000m, el personal técnico luego de efectuar el mantenimiento correctivo, repuso el servicio eléctrico.

- Se registró una interrupción total en el SER Santa Leonor, debido a un error de maniobra en la transferencia de carga en los grupos de la CH Santa Leonor, luego de la inspección, se repuso el servicio en forma completa.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Canta (Sector Arahauy) debido a salida de servicio desde la CH Canta (ENEL), luego de las coordinaciones, ENEL repuso el servicio de manera completa.
- ENEL efectuó el corte programado en sus redes MT, que ocasionó interrupción del servicio eléctrico en el SER Barranca (PMI 989 – Sector Las Casuarinas), ENEL luego de concluir el mantenimiento repuso el servicio de manera completa.
- La interrupción de suministro eléctrico afecta a 4,035 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 23.06.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

| N° | SISTEMA ELÉCTRICO RURAL | USUARIOS | Km MT | SISTEMA |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | CORACORA I Y II | 8331 | 683.82 | Interconectado |
| 2 | SANTA LEONOR | 3584 | 194.46 | Aislado |
| 3 | CHUQUIBAMBA | 580 | 129.33 | Interconectado |
| 4 | ACARI CHALA | 4567 | 170.37 | Interconectado |
| 5 | HUMAY | 1110 | 74.99 | Interconectado |
| 6 | AYACUCHO SUR | 748 | 154.89 | Interconectado |
| 7 | QUICACHA | 1567 | 79.31 | Interconectado |
| 8 | CORACORA SER | 529 | 73.77 | Interconectado |
| 9 | HUAROCHIRI | 6814 | 326.49 | Interconectado |
| 10 | QUINCHES | 2718 | 129.32 | Interconectado |
| 11 | CAJATAMBO - AMBAR | 4695 | 222.16 | Aislado |
| 12 | CANTA | 1948 | 93.68 | Aislado |
| 13 | MARCABAMBA | 956 | 10.13 | Interconectado |
| 14 | PURMACANA - BARRANCA | 2398 | 71.29 | Interconectado |
| 15 | PAMPA CONCON TOPARÁ | 2336 | 70.86 | Interconectado |
| 16 | IHUARI | 1025 | 64.64 | Interconectado |
| 17 | TAMBO QUEMADO | 1245 | 178.80 | Interconectado |
| 18 | CORACORA IV | 187 | 24.91 | Interconectado |
| 19 | ASQUIPATA | 334 | 23.40 | Interconectado |
| 20 | CASTROVIRREYNA-HUAYTARA | 1949 | 211.81 | Interconectado |
| 21 | HONGOS | 2310 | 191.86 | Interconectado |
| 22 | HUAURA - SAYAN | 1841 | 60.19 | Interconectado |
| 23 | CALANGO II ETAPA | 273 | 23.12 | Interconectado |
| 24 | CHACAS - SAN LUIS | 773 | 56.15 | Interconectado |
| 25 | YAUCA DEL ROSARIO | 560 | 74.36 | Interconectado |
| 26 | GUADALUPE RUQUIA VEGUETA | 466 | 20.97 | Interconectado |
| 27 | YAUYOS - LUNAHUANA | 3761 | 217.18 | Interconectado |
| 28 | PASCO RURAL (HUACHON) | 761 | 48.27 | Interconectado |
| 29 | CARAL | 541 | 29.88 | Interconectado |
| 30 | CHARAPE | 501 | 14.96 | Interconectado |
| 31 | CANGALLO V ETAPA | 266 | 19.21 | Interconectado |
| 32 | CANAAN FERMÍN TANGUIS | 134 | 2.71 | Interconectado |
| 33 | GRACIAS A DIOS | 242 | 6.30 | Interconectado |
| 34 | QUILMANÁ | 249 | 3.04 | Interconectado |
| TOTAL CLIENTES | | 60,299 | 3,756.65 | |

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 23.06.20

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | N° CLIENTES SER | N° CLIENTES AFECTADOS | RESPONSABLE INTERRUPCIÓN | NATURALEZA INTERRUPCIÓN | CAUSA | PUNTO DE SECCIONAMIENTO | FUERZA MAYOR | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------------------------|----------------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------|--|
| 01 | IHUARI | 22/06/2020 | 15:16:00 | 23/06/2020 | 11:38:00 | 20.37 | 1025 | 146 | PROPIO | NO_PROG_FALLA | CAÍDA CONDUCTOR DE RED | OTROS | N | CAIDA DE CONDUCTOR DE LA FASE T, EN LA E-199 (VANO DE 1000 METROS APROXIMADAMENTE), HACIA ADELANTE Y ROTURA DE POSTE DE MADERA DE 12 METROS EN ARMADO TRIO P3A2-3. |
| 02 | SANTA LEONOR | 23/06/2020 | 09:21:00 | 23/06/2020 | 09:40:00 | 0.32 | 3584 | 3327 | PROPIO | NO_PROG_OPERACION | ERROR DE MANIOBRA | CH SANTA LEONOR | N | SALIDA DE SERVICIO DE GRUPO NRO 3 DE LA CH SANTA LEONOR, POR ACTUACIÓN DEL RELÉ DE SOBREVOLTAJE DURANTE LA TRANSFERENCIA DE CARGA A LOS GRUPOS 1 Y 2. |
| 03 | PURMACANA - BARRANCA | 23/06/2020 | 09:36:00 | 23/06/2020 | 12:34:00 | 2.97 | 2398 | 82 | OTRAS_EMPRESAS | PROGR_MANTENIMIENTO | POR MANTENIMIENTO | PMI 989 | N | CORTE PROGRAMADO POR ENEL AFECTO PMI 989 - SECTOR LAS CASUARINAS. |
| 04 | CANTA | 23/06/2020 | 18:30:00 | 23/06/2020 | 19:55:00 | 1.42 | 1948 | 480 | OTRAS_EMPRESAS | NO_PROGR_TERCEROS | OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA | PSEC SALIDA A ARAHUAY | N | SALIDA DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR DESDE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN UNA DE LAS UNIDADES DE GENERACION, ENEL REPUSO CON GRUPO TERMICO. |
| TOTAL AFECTADOS | | | | | | | 4,035 | | | | | | | |

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 23.06.20

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------|--------|--------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|--|
| 01 | IHUARI | 22/06/2020 | 15:16:00 | 23/06/2020 | 11:38:00 | 20.37 | OTEC | IHUARI | HUARAL | LIMA | CAIDA DE CONDUCTOR DE LA FASE T, EN LA E-199 (VANO DE 1000 METROS APROXIMADAMENTE), HACIA ADELANTE Y ROTURA DE POSTE DE MADERA DE 12 METROS EN ARMADO TRIO P3A2-3. |
| | | | | | | | HUACHINGA | IHUARI | HUARAL | LIMA | |
| | | | | | | | LAMBLAN | IHUARI | HUARAL | LIMA | |
| | | | | | | | ÑAUPAY | IHUARI | HUARAL | LIMA | |

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|----------------------|--------------|-----------|--------------|---|
| 02 | SANTA LEONOR | 23/06/2020 | 09:21:00 | 23/06/2020 | 09:40:00 | 0.32 | JUCUL | SANTA LEONOR | HUAURA | LIMA | SALIDA DE SERVICIO DE GRUPO NRO 3 DE LA CH SANTA LEONOR, POR ACTUACIÓN DEL RELÉ DE SOBREVOLTAJE DURANTE LA TRANSFERENCIA DE CARGA A LOS GRUPOS 1 Y 2. |
| | | | | | | | PARQUIN | SANTA LEONOR | HUAURA | LIMA | |
| | | | | | | | PICOY | SANTA LEONOR | HUAURA | LIMA | |
| | | | | | | | HUANCAHUASI | PACHANGARA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | PALCAMAYO | PACHANGARA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | RAGRAVA | PACHANGARA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | PACAYA | PACHANGARA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | PUQUIURQUIN | PACHANGARA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | CAUJUL | CAUJUL | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | PUMAHUAIN | CAUJUL | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | AGUAR | CAUJUL | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | SAN MARTIN DE MANI | COCHAMARCA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | COCHACALLA | COCHAMARCA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | NECNE | COCHAMARCA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | QUISCA | COCHAMARCA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | COLCAPAMPA | COCHAMARCA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | SAN JUAN DE YARUCAYA | COCHAMARCA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | COCHAMARCA | COCHAMARCA | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | HUALALIN | NAVAN | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | CONCHAO | NAVAN | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | NAVAN | NAVAN | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | LIPLE | NAVAN | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | LANCHA | CAUJUL | OYON | LIMA | |
| | | | | | | | MUZGA | PACCHO | HUAURA | LIMA | |
| | | | | | | | LA PERLA | PACCHO | HUAURA | LIMA | |
| | | | | | | | PUCTOR | PACCHO | HUAURA | LIMA | |
| | | | | | | | SAN ANDRES DE HUACAR | PACCHO | HUAURA | LIMA | |
| | | | | | | | PACCHO | PACCHO | HUAURA | LIMA | |
| | | | | | | | ULANCAY | PACCHO | HUAURA | LIMA | |
| | | | | | | | COLCAPAMPA | PACCHO | HUAURA | LIMA | |
| | | | | | | | PAMPA LIBRE | CHECRAS | HUAURA | LIMA | |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------|------|
| LAGSAURA | CHECRAS | HUAURA | LIMA |
| SAN BENITO DE CARAZ | ANDAJES | OYON | LIMA |
| BAÑOS DE FIERRO | ANDAJES | OYON | LIMA |
| BAÑOS TINGO | ANDAJES | OYON | LIMA |
| PUENTE TINGO | ANDAJES | OYON | LIMA |
| LA CAMPÍNA | PACCHO | HUAURA | LIMA |
| MIRAFLORES | PACCHO | HUAURA | LIMA |
| COLLARAY | PACCHO | HUAURA | LIMA |
| PUCARRUMI | PACCHO | HUAURA | LIMA |
| PUNA | NAVAN | OYON | LIMA |
| BELLAVISTA | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| QUILCA | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| MINAS MARAY | CHECRAS | HUAURA | LIMA |
| CHOQUES | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| SAN MARTIN DE TAUCUR | PACHANGARA | OYON | LIMA |
| ACAIN | PACHANGARA | OYON | LIMA |
| CURAY | PACHANGARA | OYON | LIMA |
| SAN PEDRO DE PALPAS | PACHANGARA | OYON | LIMA |
| PACHANGARA | PACHANGARA | OYON | LIMA |
| TONGOS | CHECRAS | HUAURA | LIMA |
| PALCAURA | CHECRAS | HUAURA | LIMA |
| HUACALA | CHECRAS | HUAURA | LIMA |
| CANIN | CHECRAS | HUAURA | LIMA |
| PUÑON | CHECRAS | HUAURA | LIMA |
| TULPAY | CHECRAS | HUAURA | LIMA |
| CHACRAS DE MARAY | CHECRAS | HUAURA | LIMA |
| MARAYNIYOC | SANTA LEONOR | HUAURA | LIMA |
| MAYOBAMBA | SANTA LEONOR | HUAURA | LIMA |
| CHIUCHIN | SANTA LEONOR | HUAURA | LIMA |
| MOLINO | CHECRAS | HUAURA | LIMA |
| MARAY | CHECRAS | HUAURA | LIMA |
| PUNTO ALTO | PACHANGARA | OYON | LIMA |
| HUACHO SP | PACHANGARA | OYON | LIMA |
| JUCUL | SANTA LEONOR | HUAURA | LIMA |
| PARQUIN | SANTA LEONOR | HUAURA | LIMA |
| PICOY | SANTA LEONOR | HUAURA | LIMA |
| HUANCAHUASI | PACHANGARA | OYON | LIMA |
| PALCAMAYO | PACHANGARA | OYON | LIMA |
| RAGRAVA | PACHANGARA | OYON | LIMA |
| PACAYA | PACHANGARA | OYON | LIMA |
| PUQUIURQUIN | PACHANGARA | OYON | LIMA |

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------|----------------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-----------|--------------|---|
| 03 | PURMACANA - BARRANCA | 23/06/2020 | 09:36:00 | 23/06/2020 | 12:34:00 | 2.97 | LAS CASUARINAS | BARRANCA | BARRANCA | LIMA | CORTE PROGRAMADO POR ENEL AFECTO PMI 989 - SECTOR LAS CASUARINAS. |

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------|-------|--------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|---|
| 04 | CANTA | 23/06/2020 | 18:30:00 | 23/06/2020 | 19:55:00 | 1.42 | ARAHUAY | ARAHUAY | CANTA | LIMA | SALIDA DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR DESDE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN UNA DE LAS UNIDADES DE GENERACION, ENEL REPUSO CON GRUPO TERMICO. |