

REPORTE INTERRUPCIONES 25.07.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 25.07.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 26 de julio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 25.07.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 25.07.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 25.07.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 25.07.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- El día 24.07.20 se registró una interrupción parcial en el SER Coracora I y II (Seccionamiento Derv. Sondor) por caída de conductor, el mantenimiento se ejecutó en la mañana del 25.07.20 y se repuso el servicio.
- Se realizó un corte de servicio parcial en el SER Huarochirí para llevar a cabo el mantenimiento programado en la LP Tramo Sisicaya – Chontay, consistente en la limpieza manual de aisladores, concluyendo se repuso el servicio.
- Se realizó el corte de servicio en el Alimentador SL-01 del SER Santa Leonor para llevar a cabo la conexión de dos clientes mayores en Maray y Puñun.
- Las interrupciones en el suministro eléctrico afectaron a 3,275 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en los sistemas eléctricos de ADINELSA al cierre del 25.07.20.

ANEXO N°01
SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	566	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	508	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,292	3,756.65	

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 25.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CORACORA I Y II	24/07/2020	20:02:00	25/07/2020	12:24:00	16.37	8331	97	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV. A SONDOR	N	SE APERTURA SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SONDOR (2070) FASE R POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE LAS E-25 A E-26, 2 LOCALIDADES AFECTADAS.
02	HUAROCHIRI	25/07/2020	08:00:00	25/07/2020	12:29:00	4.48	6814	338	PROPIO	PROG_MNTTO	POR MANTENIMIENTO	DERV. CHONTAY	N	APERTURA DE SECCIONAMIENTO EN DERV. LP SISICAYA ALTO - CHOTAY PARA LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES.
03	SANTA LEONOR	25/07/2020	10:00:00	25/07/2020	12:01:00	2.02	3584	2839	PROPIO	PROG_MNTTO	POR MANTENIMIENTO	SL-01	N	CORTE EN ALIMENTADOR SL-01, POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA CONEXIÓN DE 02 CLIENTES MAYORES EN MARAY Y PUÑUN
TOTAL AFECTADOS							3,274							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 25.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CORACORA I Y II	24/07/2020	20:02:00	25/07/2020	12:24:00	16.37	SONDOR PAUCARAY	CAHUACHO CAHUACHO	CARAVELI CARAVELI	AREQUIPA AREQUIPA	SE APERTURA SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SONDOR (2070) FASE R POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE LAS E-25 A E-26, 2 LOCALIDADES AFECTADAS.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	HUAROCHIRI	25/07/2020	08:00:00	25/07/2020	12:29:00	4.48	SISICAYA	ANTIOQUIA	HUAROCHIRI	LIMA	APERTURA DE SECCIONAMIENTO EN DERV. LP SISICAYA ALTO - CHOTAY PARA LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES.
							NIEVE NIEVE	ANTIOQUIA	HUAROCHIRI	LIMA	
							SANTA ROSA DE CHONTAY	ANTIOQUIA	HUAROCHIRI	LIMA	
							SISICAYA	ANTIOQUIA	HUAROCHIRI	LIMA	
							CAMTURIAS	ANTIOQUIA	HUAROCHIRI	LIMA	
							PUENTE CHONTAY	ANTIOQUIA	HUAROCHIRI	LIMA	
							BALCONCILLO DE AVILLAY	ANTIOQUIA	HUAROCHIRI	LIMA	
							BALCONCILLO DE LAS PALMAS	ANTIOQUIA	HUAROCHIRI	LIMA	
							AVICHUYA	ANTIOQUIA	HUAROCHIRI	LIMA	
							SAN MARTIN	ANTIOQUIA	HUAROCHIRI	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	SANTA LEONOR	25/07/2020	10:00:00	25/07/2020	12:01:00	2.02	CAUJUL	CAUJUL	OYON	LIMA	CORTE EN ALIMENTADOR SL-01, POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA CONEXIÓN DE 02 CLIENTES MAYORES EN MARAY Y PUÑUN
							PUMAHUAIN	CAUJUL	OYON	LIMA	
							AGUAR	CAUJUL	OYON	LIMA	
							SAN MARTIN DE MANI	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHACALLA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							NECNE	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							QUISCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COLCAPAMPA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							SAN JUAN DE YARUCAYA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHAMARCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							HUALALIN	NAVAN	OYON	LIMA	
							CONCHAO	NAVAN	OYON	LIMA	
							NAVAN	NAVAN	OYON	LIMA	
							LIPLE	NAVAN	OYON	LIMA	
							LANCHA	CAUJUL	OYON	LIMA	
							MUZGA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							LA PERLA	PACCHO	HUAURA	LIMA	

PUCTOR	PACCHO	HUAURA	LIMA
SAN ANDRES DE HUACAR	PACCHO	HUAURA	LIMA
PACCHO	PACCHO	HUAURA	LIMA
ULANCAY	PACCHO	HUAURA	LIMA
COLCAPAMPA	PACCHO	HUAURA	LIMA
PAMPA LIBRE	CHECRAS	HUAURA	LIMA
LAGSAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA
SAN BENITO DE CARAZ	ANDAJES	OYON	LIMA
BAÑOS DE FIERRO	ANDAJES	OYON	LIMA
BAÑOS TINGO	ANDAJES	OYON	LIMA
PUENTE TINGO	ANDAJES	OYON	LIMA
LA CAMPÍÑA	PACCHO	HUAURA	LIMA
MIRAFLORES	PACCHO	HUAURA	LIMA
COLLARAY	PACCHO	HUAURA	LIMA
PUCARRUMI	PACCHO	HUAURA	LIMA
PUNA	NAVAN	OYON	LIMA
BELLAVISTA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
QUILCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
MINAS MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
CHOQUES	COCHAMARCA	OYON	LIMA
SAN MARTIN DE TAUCUR	PACHANGARA	OYON	LIMA
ACAIN	PACHANGARA	OYON	LIMA
CURAY	PACHANGARA	OYON	LIMA
SAN PEDRO DE PALPAS	PACHANGARA	OYON	LIMA
PACHANGARA	PACHANGARA	OYON	LIMA
TONGOS	CHECRAS	HUAURA	LIMA
PALCAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA
HUACALA	CHECRAS	HUAURA	LIMA
CANIN	CHECRAS	HUAURA	LIMA
PUÑON	CHECRAS	HUAURA	LIMA
TULPAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
CHACRAS DE MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
MARAYNIYOC	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
MAYOBAMBA	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
CHIUCHIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
MOLINO	CHECRAS	HUAURA	LIMA
MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
PUNTO ALTO	PACHANGARA	OYON	LIMA
HUACHO SP	PACHANGARA	OYON	LIMA
JUCUL	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
PARQUIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
PICOY	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
HUANCAHUASI	PACHANGARA	OYON	LIMA

						PALCAMAYO	PACHANGARA	OYON	LIMA	
						RAGRAVA	PACHANGARA	OYON	LIMA	
						PACAYA	PACHANGARA	OYON	LIMA	
						PUQUIURQUIN	PACHANGARA	OYON	LIMA	