

REPORTE INTERRUPCIONES 26.05.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Asunto : Informe de interrupciones del día 26.05.20
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 27 de mayo del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 26.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 26.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES EFECTUADAS PARA EL PRONTO RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 26.05.20

- Se tiene registrado una interrupción por caída de conductor en el SER Tambo Quemado, que fue energizado en dos etapas, una hasta el seccionamiento de Santa Lucia, y se repuso completamente luego de efectuar el mantenimiento correctivo, según se indica en Anexo N°02.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

- Se tiene registrado la salida del servicio en la localidad de Yauyos debido a fuertes vientos. Luego de la inspección se repuso el servicio al 100% en el sistema eléctrico.
- Asimismo se tomó conocimiento y se procedió a dar solución a una interrupción ocurrida el día 24.05.20, la cual por falta de cobertura de telefonía no fue informada. La interrupción se debió a la caída de un árbol sobre la subestación de la localidad de Matuyocc; el transformador tuvo que ser reemplazado por los daños que presentaba, para poder restaurar el suministro eléctrico.
- Las interrupciones afectaron a 1,451 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 26.05.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
2	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
3	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
4	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
5	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
6	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
7	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
8	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
9	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
14	CANTA	1948	93.68	Aislado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
17	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
19	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
20	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
21	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
22	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
23	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
24	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
25	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
26	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
27	CARAL	524	29.88	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,225	3,756.65	

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 26.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	TAMBO QUEMADO	26/05/2020	07:35:00	26/05/2020	14:40:00	7.08	1245	602	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	PMI SAN CRISTOBAL	N	APERTURA DE RECLOSER EN PMI SAN CRISTOBAL, DEBIDO A CAIDA DE CONDUCTOR EN TRAMO SANTA LUCIA - VILLATAMBO, SE REPONE PARCIALMENTE HASTA SANTA LUCIA (09 LOCALIDADES).
02	TAMBO QUEMADO	26/05/2020	07:35:00	26/05/2020	19:05:00	11.50	1245	643	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	PMI SAN CRISTOBAL	N	APERTURA DE RECLOSER EN PMI SAN CRISTOBAL, DEBIDO A CAIDA DE CONDUCTOR EN TRAMO SANTA LUCIA - VILLATAMBO, LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPONE SECTOR FALTANTE, SUMINISTRO AL 100%
03	YAUYOS - LUNAHUANA	26/05/2020	09:10:00	26/05/2020	10:50:00	1.67	3761	200	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	FUERTES VIENTOS	DERV. A YAUYOS	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA FASE S EN LA DERIV. A YAUYOS (PSEC HUAMUCHACA), DEBIDO A FUERTES VIENTOS, AFECTÓ A LA LOCALIDAD DE YAUYOS, LUEGO DE LA INSPECCIÓN SE REPUSO EL SERVICIO.
04	CORACORA IV	24/05/2020	17:20:00	26/05/2020	10:40:00	41.33	187	6	TERCIEROS	NO_PROG_TERCEROS	CAÍDA DE ÁRBOL	DERV MATUYOCC	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN MATUYOCC FASE T POR CAÍDA DE ARBOL EN SED AVERIANDO EL TRANSFORMADOR DE 5 KVA, SE REPONE SERVICIO LUEGO DE REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR, 01 LOCALIDAD AFECTADA

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 26.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	TAMBO QUEMADO	26/05/2020	07:35:00	26/05/2020	14:40:00	7.08	BUENA VISTA SAISA LISAHUACCHI AJLAHUITO HUANCA ASTO SANTA LUCIA PAMPA REDONDA BAJA PAMPA REDONDA ALTA	SAISA SAISA SAISA SAISA SANTA LUCIA SANTA LUCIA SANTA LUCIA SAN PEDRO SAN PEDRO	LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS	AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	APERTURA DE RECLOSE EN PMI SAN CRISTOBAL, DEBIDO A CAIDA DE CONDUCTOR EN TRAMO SANTA LUCIA - VILLATAMBO, SE REPONE PARCIALMENTE HASTA SANTA LUCIA (09 LOCALIDADES).

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	TAMBO QUEMADO	26/05/2020	07:35:00	26/05/2020	19:05:00	11.50	UCHUYTAMBO SANTA ROSA DE LLACUA CAJA CARMEN ALTA CHUQUIMARAN NUEVO SANTIAGO FLOR DE HUALLHUA VILLATAMBO UMAMARCA UCHUymarca INCA CORRAL PIRCA SANTIAGO AMCCA SANTIAGO DE HUALLHUA RONQUILLO PIRCA CHICA	SANTA LUCIA SANTA LUCIA SANTA LUCIA SANTA LUCIA LEONCIO PRADO LEONCIO PRADO	LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS	AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	APERTURA DE RECLOSE EN PMI SAN CRISTOBAL, DEBIDO A CAIDA DE CONDUCTOR EN TRAMO SANTA LUCIA - VILLATAMBO, LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPONE SECTOR FALTANTE, SUMINISTRO AL 100%

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	YAUYOS - LUNAHUANA	26/05/2020	09:10:00	26/05/2020	10:50:00	1.67	YAUYOS	YAUYOS	YAUYOS	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA FASE S EN LA DERIV. A YAUYOS (PSEC HUAMUCHACA), DEBIDO A FUERTES VIENTOS, AFECTÓ A LA LOCALIDAD DE YAUYOS, LUEGO DE LA INSPECCIÓN SE REPUSO EL SERVICIO.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA IV	24/05/2020	17:20:00	26/05/2020	10:40:00	41.33	MATUYOCC	CHUMPI	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN MATUYOCC FASE T POR CAÍDA DE ARBOL EN SED AVERIANDO EL TRANSFORMADOR DE 5 KVA, SE REPONE SERVICIO LUEGO DE REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR, 01 LOCALIDAD AFECTADA.