

**REPORTE INTERRUPCIONES 27.05.2020**

Para : Ing. Luder Henry Riofrio Cevallos

Asunto : Informe de interrupciones del día 27.05.20

Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 28 de mayo del 2020

---

**1. OBJETIVO**

Indicar las interrupciones ocurridas el día 27.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

**2. ALCANCES**

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 27.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

**3. ACCIONES EFECTUADAS PARA EL PRONTO RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS**

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

**4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 27.05.20**

- Se tiene registrado la salida de servicio de la LT Huacho – Andahuasi, por falla fase – tierra, ocasionado por ave, que originó las interrupciones completas en los sistemas eléctricos Huaura – Sayán e Ihuarí, luego de las inspecciones se repuso el servicio sin problemas.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

- Se tiene registrado una interrupción parcial en el SER Santa Leonor, debido a caída de estructura en la derivación a Cochamarca, luego del mantenimiento correctivo se repuso el servicio.
- Se tiene registrado una interrupción parcial en el SER Canta, en la Línea Primaria derivación San José, cuya inspección se programó para el día siguiente.
- Se tiene registrado una interrupción parcial en el SER Huarochirí en el tramo de la Línea Primaria La Perla – Pulacama, debido a caída de conductor.
- Las interrupciones afectaron a 3,778 clientes.

## 5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- Se presentan dos interrupciones parciales al cierre del 27.05.20, en el SER Huarochirí y en el SER Canta.

**ANEXO N°01**
**SISTEMAS ELECTRICOS RURALES**

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
2	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
3	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
4	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
5	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
6	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
7	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
8	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
9	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
14	CANTA	1948	93.68	Aislado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
17	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
19	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
20	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
21	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
22	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
23	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
24	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
25	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
26	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
27	CARAL	524	29.88	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
<b>TOTAL CLIENTES</b>		<b>60,225</b>	<b>3,756.65</b>	

**ANEXO N°02**  
**INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 27.05.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUAURA - SAYAN	27/05/2020	10:35:00	27/05/2020	12:10:00	1.58	1841	1841	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	AVES	SE HUACHO	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA LT HUACHO - ANDAHUASI, POR FALLA FASE R A TIERRA OCASIONADO POR AVE, LUEGO DE LA INSPECCIÓN SE REPONE EL SERVICIO.
02	IHUARI	27/05/2020	10:35:00	27/05/2020	12:10:00	1.58	1025	1025	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	AVES	SE HUACHO	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA LT HUACHO - ANDAHUASI, POR FALLA FASE R A TIERRA OCASIONADO POR AVE, LUEGO DE LA INSPECCIÓN SE REPONE EL SERVICIO.
03	SANTA LEONOR	27/05/2020	05:20:00	27/05/2020	11:00:00	5.67	3584	560	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA DE ESTRUCTURA	DERV COCHAMARCA	N	SALE DE SERVICIO LA DERV. COCHAMARCA, POR CAIDA DE ESTRUCTURA, LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPONE EL SERVICIO.
04	HUAROCHIRI	27/05/2020	11:45:00				6814	140	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV. PULACAMA	N	APERTURA DE SECCIONAMIENTO EN DERV. PULACAMA DEBIDO A CAIDA DE CONDUCTOR ENTRE LAS ESTRUCTURAS N 13 Y 14 DE LA LÍNEA PRIMARIA LA PERLA-PULACAMA.
05	CANTA	27/05/2020	19:15:00				1948	212	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	FUERTES VIENTOS	DERV. SAN JOSÉ	N	APERTURA EN EL SECCIONAMIENTO DE LA DERV. SAN JOSÉ, DEBIDO A FUERTES VIENTOS.

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 27.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUAURA - SAYAN	27/05/2020	10:35:00	27/05/2020	12:10:00	1.58	CALDERA	HUAURA	HUAURA	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA LT HUACHO - ANDAHUASI, POR FALLA FASE R A TIERRA OCASIONADO POR AVE, LUEGO DE LA INSPECCIÓN SE REPONE EL SERVICIO.
							BALCONCILLO	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							VILCAHUAURA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							ACARAY	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							PAMPA FUERA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SAN JORGE	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SAN JOSE DE RONTOY	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SANTA JUANA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SARAPE	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							DESAGRAVIO	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							CAPIA	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							HUAMBOY	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							PARAN	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							LURICACA	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							PICHUPAMPA ALTO	LEONCIO PRADO	HUAURA	LIMA	
							HUACAN	SANTA MARIA	HUAURA	LIMA	
SANTA ROSALIA	SANTA MARIA	HUAURA	LIMA								
QUINTAY	SAYAN	HUAURA	LIMA								
TRES MONTONES	SAYAN	HUAURA	LIMA								

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	IHUARI	27/05/2020	10:35:00	27/05/2020	12:10:00	1.58	CASA VIEJA	SAYAN	HUAURA	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA LT HUACHO - ANDAHUASI, POR FALLA FASE R A TIERRA OCASIONADO POR AVE, LUEGO DE LA INSPECCIÓN SE REPONE EL SERVICIO.
							CUCHUCHIN	SAYAN	HUAURA	LIMA	
							REPARTICIÓN	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							CAMPO LIBRE	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							ACOTAMA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							ANAMPAY- BUENA VISTA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							HUAYCHO	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							IHUARI	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							OTEC	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							HUACHINGA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							LAMBLAN	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							ÑAUPAY	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							QUINQUERA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							QUISPIHUAY	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							HUARACNIC	IHUARI	HUARAL	LIMA	
YUNGUY	IHUARI	HUARAL	LIMA								

							MATARA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							OYANCACA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							HUATAYA	IHUARI	HUARAL	LIMA	
							VILCAS	IHUARI	HUARAL	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	SANTA LEONOR	27/05/2020	05:20:00	27/05/2020	11:00:00	5.67	COCHAMARCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	SALE DE SERVICIO LA DERV. COCHAMARCA, POR CAIDA DE ESTRUCTURA, LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPONE EL SERVICIO.
							YARUCAYA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COLCAPAMPA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							QUILCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							BELLAVISTA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							CHOQUES	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHACAYA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							MANI	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							NECNE	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							MINAS DE MARAY	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							QUISCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	HUARACHIRI	27/05/2020	11:45:00				SANTA CRUZ DE PULACAMA	MARIATANA	HUARACHIRI	LIMA	APERTURA DE SECCIONAMIENTO EN DERV. PULACAMA DEBIDO A CAIDA DE CONDUCTOR ENTRE LAS ESTRUCTURAS N 13 Y 14 DE LA LINEA PRIMARIA LA PERLA-PULACAMA.
							SANTA CRUZ DE CHICHACARA	MARIATANA	HUARACHIRI	LIMA	
							SANTA ROSA DE CAPUTISH	MARIATANA	HUARACHIRI	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CANTA	27/05/2020	19:15:00				VISCAS - BELLAVISTAS	LACHAQUI	CANTA	LIMA	APERTURA EN EL SECCIONAMIENTO DE LA DERV. SAN JOSÉ, DEBIDO A FUERTES VIENTOS.
							SAN LORENZO	LACHAQUI	CANTA	LIMA	
							PAMPACOA	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	LIMA	